


1 Vista Superior

1 : 10

Canca en Concreto reforzado de 3.000 psi, acabado liso, fundido en formaleta metálica de alta calidad y con sistema de apertura para desmolde.




3 Vista Lateral Derecha / Sección 1

1 : 10


Canca en Concreto reforzado de 3.000 psi, acabado liso, fundido en formaleta metálica de alta calidad y con sistema de apertura para desmolde.

- 4 # 2. Distancia mínima al borde de la banca (recubrimiento) 3 cm
- 3 # 3 Dobladas. Las dos de los extremos van paralelas a la cara de la banca (con la forma de cuña) y una central al eje del elemento, distancia mínima al borde de la banca (recubrimiento) 3 cm
- Vacío de aligeramiento (hueco) de ϕ 8 cm.
- 3 # 3 Dobladas. Las dos de los extremos van paralelas a la cara de la banca (con la forma de cuña) y una central al eje del elemento, distancia mínima al borde de la banca (recubrimiento) 3 cm
- Vacío de aligeramiento (hueco) de ϕ 6 cm.
- 7 # 2. Distancia mínima al borde de la banca (recubrimiento) 3 cm
- Placa de Contrapiso existente
- 3 # 3 Dobladas. Las dos de los extremos van paralelas a la cara de la banca (con la forma de cuña) y una central al eje del elemento, distancia mínima al borde de la banca (recubrimiento) 3 cm




4 Elemento como Confinamiento

1 : 10



2 Vista Frontal


1 : 10



5 Isométrico

6 Alternativas de Disposición

1 : 75



LINEAMIENTO PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
ELEMENTOS URBANÍSTICOS



DIRECCIÓN DE RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL S.N.D.

- DIRECTIVOS:**
- ASTRID BIBIANA RODRÍGUEZ CORTÉS**
MINISTRA DEL DEPORTE
 - CAMILO MISAEL IGUARÁN CAMPO**
VICEMINISTRO DEL DEPORTE
 - JAVIER HERNANDO SALINAS VARGAS**
DIRECTOR (e) RECURSOS Y HERRAMIENTAS DEL SND
 - CÉSAR AUGUSTO ANGARITA DÍAZ**
COORDINADOR GIT INFRAESTRUCTURA

- EQUIPO TÉCNICO:**
- LIZETH JAQUELINE VELÁSQUEZ PARDO**
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
 - MARÍA ALEJANDRA ZAMORA VERGARA**
ARQUITECTA
 - JOHANNA CAROLINA TALERO RODRÍGUEZ**
ARQUITECTA
 - CAMILO ALBERTO FORERO PINEDA**
ARQUITECTO
 - EDIXON ANDRÉS NARVÁEZ BENAVIDES**
INGENIERO ESTRUCTURAL

OBSERVACIONES:

Acabado
Superficie lisa producto del desmolde de la formaleta metálica de alta calidad con sistema de apertura para desmolde.
Capa de hidrófugo transparente mate.

Mantenimiento
Lavar el elemento con agua a presión al menos cada 12 meses o según recomendaciones del fabricante y las condiciones ambientales locales. Cubrir los rayones y retirar pinturas no deseadas.
En caso de rotura deberá ser reemplazado el elemento.

TIPO DE ESCENARIO:
RECREATIVO

ELEMENTO:
BANCA TIPO M-40

VERSIÓN: V.1.0
ESCALA: Como se indica

FECHA:
27 de octubre de 2023